


Se inició el retiro de escombro de azotea, para ello, se colocó plástico negro para evitar daños en muro prefabricado durante las maniobras de ascenso y descenso de materiales.


El Residente de Obra solicitó Control de Calidad a la hora del colado de pastillas en el eje A con el fin de cumplir con los requerimientos de la especificación particular.

Se continuó con la revisión de los planos con la construcción, se revisaron detalles y se acordó en realizar una evaluación detallada de los mismos con el fin de concretar y tomar decisiones de construcción.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing.  Andrey Alarcón Hurriar  
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg.  Ángel Oscar Ordóñez  
Superintendente de Construcción