


## MURETE DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO


- 1.- FOTOCELDA CON PROTECCION USO INDUSTRIAL
- 2.- POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD (ALIMENTACION)
- 3.- BASE PARA MEDICION TIPO SOCKET (5-100 A)
- 4.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- 5.- CONTACTOR MAGNETICO CAPACIDAD
- 6.- POLIDUCTO DE 19mm (3/4")
- 7.- VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD CON CONECTOR
- 8.- MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION
- 9.- GABINETE BASE NEMA-3R, ALOJAR CONTACTOR Y TERMOMAGNETICO INTEGRADO MCA SQUARE D
- 10.- POLIDUCTO PAD A CARGA DE ALUMBRADO.

## DETALLE DE LA COLOCACION DE CANDADOS EN LA TAPA DEL GABINETE 3R

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



DETALLE DE MURETE.-



H. AYUNTAMIENTO  
DE CULIACAN

### PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES NUMERO 2 Y NUMERO 3 (SECTOR OFICINA DE SINDICATURA), EN LA SINDICATURA DE JESUS MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, S I N A L O A .

CULIACAN, SINALOA.

### CROQUIS DE LOCALIZACION:

### CONTENIDO:

- DETALLE DE MURETE.

### OBSERVACIONES:



JOSE ERNESTO PERUELAS CASTELLANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
ENCARGADO DE DESPACHO DE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

### ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

### REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

### CLAVE PRESUPUESTO:

### COORDENADAS GEOGRAFICAS:

25°05'21.83"N, 107°27'10.06"W

### ESCALA:

S/ESC.

### FECHA:

2023

### ARCHIVO:

231212 - PAVI CALLE NUM 3 SECTOR SINDICATURA, SIND. JESUS MARIA

### NUMERO DE PLANO:

12 DE 13