

## • ACTIVIDADES DIARIAS •

Se inició la colocación de block en eje 6 entre C y D, desde la cota intermedia hasta el segundo taladro.

La empresa contratista recibió maquinaria y equipo necesaria para la ejecución de dos trabajos y se revisó proceso para desconexión de equipo de aire acondicionado localizado en azotea.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Adarón.  
Ing. Juan Andrey Adarón Lloréns  
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Ang. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de Construcción