

## • ACTIVIDADES DIARIAS •

El día de hoy se inició el retiro del impermeabilizante, luego, mediante nivel láser se realizó revisión para nivelación de la losa.

La empresa fabricante de la estructura metálica envía propuesta de colocación de placa para recibir columna metálica nueva, para revisión por la Residencia de Obra.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Arcón.  
Ing. Juan Arcón Huerfano  
Residente de Obra

• Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Ángel Coca Ochoa  
Superintendente de Construcción