





PLANTA ARQUITECTONICA



PLANTA DE CIMENTACION




D3
COLUMNA
METALICA




ZAPATA DE 80X80X15 MTS DE ESPESOR
DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2 ARMADA
CON VARILLA ⅜" A.C. 15 CMS EN AMBOS
SENTIDOS

ZAPATA Z-1




D-2


DADO DE CONCRETO ARMADO
DE 25X25 CMS CON 4 VARS ½"
Y EST. ¼" @ 15 CM
CONCETO Fc=200 KG/CM2




DALA DE
DESPLANTE DD




ZAPATA ALZADO Z-1




TECHUMBE




DETALLE "A"
DE PLACA Y POLINES




FACHADA PRINCIPAL




CRTE 1-1'



DETALLE DE
GRADAS



DETALLE "B"
DE LAMINA Y POLINES



D4
DETALLES
DE ANCLAJE

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
Secretaria de Obras Publicas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ruby Valadez Lizarraga
Jefe del Departamento de Proyectos de edificacion

Localización



Estado de Sinaloa

Simbologia

Modificaciones

Fecha	Nombre	Concepto

Observaciones

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Localidad: Culiacán — Municipio: Culiacán

Contenido:

GRADAS METALICAS

Dibujo: ARQ. MARIA DELGADO

Escala: S/E

Fecha: 24/09/2025 — Plano: 06