

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220852 No. 001


FECHA 20 SEP 2022


SSC PRIM. PABLO DE VILLAVICENCIO,

CUCIACAN, SIN

CON ESTA FECHA SE INICIA  
LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO NO  
15 FFE-1 ED - AÑO-EPRE-230-2022  
POR UN IMPORTE DE: 227,388.01 MN  
Y UN ANTICIPO DE: 254,585.80 MN  
ADJUDICADO A LA EMPRESA  
S HECT-CO SA DE CV.

LA OBRA CONSISTE EN LA  
REABILITACION DE INSTALACIONES  
ELECTRICAS EN RED SECUNDARIAS  
Y BAJA TENSION.





JOSÉ ÁNGEL RIVERA AYÓN

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220852 No. 002

FECHA 20/08/2022

ESPECIAL. PABLO DE VILLA VICENCIO  
CULIACÁN, S.N.

SE VISITÓ LA OBRA Y SE HICIERON  
CONSTAR QUE SON ESTRUCTURAS EN  
PROCESO DE CABLEADO PARA DESDOL  
EL INTERCEPTOR General para  
Los Centros de Carga.

Ni Centro de Desmoliendo de  
Lamparas En red estado y  
Celebrando Lamparas nuevas.

  
Pablo de Villa Vicencio

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 221852 No. 003

FECHA 30-08-2022

ISC. MIM. PABLO DE VILLANUEVA  
CUMANAY, SIN

SE VISITA LA OBRA y se hace  
cursado de este camino  
los echos, base para  
MEDICION, INTERPRETACION DE PLANOS  
y colocacion de canchales y  
ferrajes.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220852 No. 004

FECHA 8-VII-2022

FSC PRIM. PABLO DE VILLACABO  
CULMAYISIN

SE VISTO LO DADO Y SE HACE CONSTAR  
QUE LOS TERNIDOS DE OTRO DILIGENTE  
FIRMADO Y COMPLETO  
CON LAS ESPECIFICACIONES DE  
CONSTRUCCION DE ESTE MONUMENTO  
DESPOSEN DE REVISOR QUE TODA  
FALLA CORRECCION DE  
PROCESO AL SUBSEGUIMIENTO  
TERNIDOS A LA DIRECCION DE  
LA ESCUELA.

Q

James

22

5

for Jew, Plover, Ayon