

- ACTIVIDADES DIARIAS -

El día de hoy 22/09/2022 se continuaron los trabajos de demolición en la azotea del edificio. Se verificó la seguridad del lugar de los trabajos verificando que estuvieran colocados los tapiales de seguridad con el fin de que el material producto de la demolición no causara accidentes al personal que transite por el lugar.

Además, se informó la llegada de material de construcción consistente en block y acero para la construcción de muros.

Finalmente personal eléctrico realizó visita de obra para revisar alimentación eléctrica a Oficina de contratista.

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Arcadio Alarcón
Ing. Juan Arcadio Alarcón Ferras
Presidente de Obra

Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Marcel Contrucciones,
S.A. de C.V.

Arg. Ángel Gra Ordóñez
Superintendente de Construcción.