

## \* ACTIVIDADES DIARIAS \*

El día de hoy 01/10/2022 se realizó el vaciado de concreto en castillos del eje A entre 1-5 con la presencia del control de calidad que realizó pruebas de revenimiento a la mezcla de concreto así como probetas cilíndricas con el fin de verificar la resistencia del concreto.

Finalmente se realizó retiro de escombro de azotea.

\* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Joan Aclarón  
Residente de Obra

\* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordoñez  
Superintendente de Construcción