

- VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

Luego de un recorrido general por el sitio de los trabajos se observó que no hay deficiencias, por lo tanto, se considera que la obra en referencia se encuentra en las condiciones establecidas en el contrato.

Se acuerda llevar a cabo el acta de entrega-recepción el día 31/03/2023 en la oficina que ocupa la dirección administrativa.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Adarcón.
Ing. Juan Andrey Adarcón Herriós
Presidente de Obra

- Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción