




|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <p>NOTA NO. 1<br/>APERTURA</p> | <p>CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:<br/>MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, ALIMENTADORES PRINCIPALES DE PLANTA DE EMERGENCIA, EQUIPO DE TABLEROS, ALUMBRADO Y AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CARGAMO DE BOMBEO DEL HOSPITAL GENERAL 120 CAMAS UBICADO EN CULLACÁN ROZAVES, MUNICIPIO DE CULLACÁN, ESTADO DE YNACUAUTLI.<br/>DATOS GENERALES DEL CONTRATO:<br/>NO. DE CONTRATO: CONT-OPFU-EST-ADJ-PEST-MCP-2609A-2023<br/>MONTO DEL CONTRATO C/IVA: \$ 1,742,312.84<br/>PERIODO DEL CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE 2023 - 27 DE OCTUBRE 2023<br/>CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRADAS EN CONCEPTOS S.C<br/>REPRESENTANTE LEGAL: C. ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ<br/>RESIDENTE DE OBRA S.O.P: ABOG. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ<br/>SE REGISTRAN FIRMAS AUTORIZADAS:</p> <p><br/>ABO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ</p> |
| <p>NOTA NO. 2</p>              | <p>04 DE OCTUBRE DE 2023<br/>CON ESTA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INICIO DE REPARACION DE MUROS Y PLAFONES DE TABICADA EN INTERIORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARGAMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CLICOL PARA EQUIPOS CHILLER MCA YORK</p> <p></p>  |
| <p>NOTA NO. 3</p>              | <p>06 DE OCTUBRE DE 2023<br/>A LA FECHA SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TUBERIA PVC CED. 80 A TUBO PLUS DE 2 1/2" O EN CARGAMO DE SISTEMA HIDROPNEUMATICO DE CASA DE MAQUINAS, SE SUMINISTRA Y COLOCA SENSOR EDUCTOR Y SENSOR CONDENSADOR PARA EQUIPOS CHILLER MCA YORK.</p> <p></p>  |