



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220671 No. 005

FECHA 27 11 30 sep 2022

En Base A visita de obra se  
Observaron los trabajos de colocación de impermeabilizante, en Azotea de Circulo "A" Así como los trabajos de Aplanado en planchas, en cocina "B".

  
Supervisor

  
Capataz


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220671

No. 006

FECHA 01 al 15 Oct 2022

En Base A Jibia de Obra en  
planta BENJAMIN HILL CORALES OF  
ten cifra, Se Observaron los  
trabajos de Colocación de Imper-  
meabilizantes en trazo "A" de  
100%. Así como los trabajos  
de Aplanado en platones de Adas y  
pasillos en trazo "B" en un  
100%.

  
Supervisor


Cooperativa


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220671 No. 007

FECHA del 17 al 21 de Oct. 2022

En Base A Visita de Obra en  
Placer los trabajos de Revisión  
ción en lo que respecta, inspección  
Bibliación y Reparación de Manifiesta-  
NAS. EN ELIMINACIÓN "A" Y "B" EN MONU-  
SUMENTO. General Benjamin Hill  
(CORREO) Zona 1 Urbana  
Fórmula Municipal de Obras  
Español de Dinamismo.  
Se observó que los trabajos  
están ejecutados en un 100%  
en Base A los Volúmenes de Obra.

  
Supervisor

  
Compartir