

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220853

No. 003

FECHA 10/07/2022

En esta fecha se realizó la visita de obra y se observó que ya se entregaron terminados los trabajos de pintura exterior al canal en estructuras metálicas.

Trabajo se observó que ya están efectuados los trabajos de suministro y colocación de cables dentro y fuera del edificio.

Por último se observó que ya fueron efectuados los trabajos de suministro y colocación de alambres tipo soldadura con polimerizado y gran cantidad de fibra las dos cosas con un espesor de 1/2 pulg 28

7



ULISES CORTÉS

Mr. Moisés Benito Félix CONTRATISTA.

Supervisor de obra