



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA
 Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur,
 Centro Sinaloa C.P. 80000
 Culiacán, Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, 15 de Agosto de 2017

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

LICITACION N°.- SSS/SO/INV/ACRED/002/17

Constancia de **VISITA DE OBRA**, correspondiente a la licitación N° **SSS/SO/INV/ACRED/002/17**, relativa a la obra: "REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CUATRO MILPAS POR ACREDITACION, LOCALIDAD CUATRO MILPAS, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA".

Se hace constar que los licitantes citados a continuación, asistieron a la visita de obra de la licitación antes mencionada, donde inspeccionaron el sitio de la obra e hicieron las valoraciones necesarias de los elementos que requieren analizar, así mismo realizaron las investigaciones que consideraron necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas y de otras índoles que pudieran afectar la ejecución de los trabajos y el grado de dificultad al momento de llevar a cabo la obra.

LICITANTES	REPRESENTANTES
Ing. Santos Enrique Leyva Bojorguis	
Ing. Manuel Jesus Saucedo Miranda	
Ing. demmys Ivan Briseño Ramirez	

Atentamente

Ing. Esaul Medina Alvarez
 Supervisor de Obra de los Servicios
 de Salud de Sinaloa