

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220650

No. 006

FECHA Del 06 de Septiembre Al 17 Sep 2022

En Base A Visita de Obra en
Escuela Secundaria Nuy 7 Urbano
en localidad de Pichacho Manicorane
Choir de Orishallos los paraisos de
Resaca con Huelo en knots Obd

Acerca tiempo en losas, los trabajos
de Aplomo en Muros y periclino de
periclino en Juntas de losas de Azopel.
El Domingo e inspeccion de equipo
Muestreo en Dirección y Aules,
y Muestra de Agua Asiana.

Asi Como la inspeccion de vid
Limpieza interior de la Obra
Esperanza en planter.

Gerente



Gerente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 007

FECHA Del día 17 al 24 Septiembre 2022

Fue por la visita de obra se observaron los trabajos de drenaje de las banquetas de 30x80 cm sin recepciones, los pavos de los puentes de concreto de 3", al 100% así como los trabajos de pintura en platanos y muros a un 50% de avance final, en 2 horas de más, en presencia de 2" de obra en localizar los picaflores. Mucho de obra.

Supervisor  
Comandante



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220650


No. 008

FECHA Dic 26 de Septiembre del 07 Octubre
2023

En base a la visita de obra se ve la
valoración general de los muros en
el sector de la 1ª y 2ª de la obra en
la cual los muros están
se encuentran con la revisión de
muchos detalles de estructura
finiendo de manera que la obra
de los conceptos de muros en estructura
se encuentran ejecutados al 100%
fines en obra.


Supervisor


Carpintero