

NÚMERO DE CONTRATO:
SSS/SO/AD/014/2022

NOMBRE DE LA OBRA:
"CLUES: SLSSA000152 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERÓN (POBLADO SIETE), AHOME,
SINALOA, (HERRERÍA Y PINTURA)".

TIPOS Y USOS DE SUELO: NO APLICA

Motivo: El uso de suelo es un documento que define las actividades permitidas en un predio. Cada autoridad local dictamina dicho uso tomando en cuenta tanto las condiciones físicas del terreno (topografía, geología, pendientes, ubicación, etc.) así como su valor de uso. Con base en esta determinación, se busca establecer normas y un diseño urbano adecuado y seguro, analizando lo anterior en este caso no se requiere debido a que los trabajos a realizar son exclusivamente trabajos de remodelación y conservación de la edificación.

FIRMA



ARQ. MARIA ESTHER MÉDINA LÓPEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA
SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD