



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220008

No. 005

FECHA 05 ABRIL 2022

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DEMONTAR CERCO DE MALLA, DEMOLICION DE CADENAS Y/O CASTILLOS LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PLANTILLA, ZAPATA AISLADA, DADO ARMADO, RELLENO, PLANTILLA DE DADA, DADA ISXIS, MURO DE TABIQUE APARTADO, CASTILLO ARMADO DADA DE CERRAMIENTO, TAMBIEN SE LIMPIO EL AREA QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220008

No. 006

FECHA 07 ABRIL 2022

EN ESTA FECHA SE ESTAN CONCLU-  
YENDO LOS CONCEPTOS DE  
DESMONTAR CERCO DE MALLA CÍCLICA  
DEMOLICION DE CERRAJES Y CASTILLOS  
LIMPIA, TRAZO Y ALIQUILACION  
EXCAVACION  
PANTILLA  
TAPATA AISLADA  
DADO ARMADO  
RELLEVO  
PANTILLA DE DADA  
DADA 15X25  
MURO DETRABIDUS APARENTE  
CASTILLO ARMADO  
DADA DE ZERRAJE  
CONJUNTO PANDIARE LAS  
PUERTAS DE ACCESO LAS JUNTAS  
DE LAMINA Y EL CARTELON  
INFORMATIVO.

