

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Tamir Bustam	ISIFE	Tamir Bustam
Amilano		

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220681 No. 002

FECHA 25/Ago/2022

Se inician los trabajos de Retiro  
de impermeabilizante en mal estado

26/Ago/2022


Se continúan con los trabajos de  
retiro de impermeabilizante

27/Ago/2022

Se inician los trabajos de aplicación  
de primario asfáltico así como  
también la colocación del forro  
aislante

29/Ago/2022

Se continúan los trabajos de aplicación  
de primario asfáltico y forro aislante  
Javier Buitrago, Jr



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220681 No. 003

FECHA 01/sep/2021

Se inician los trabajos de  
aplicación de impermeabilizante  
elastomérico al ferro

03/sep/2021

Se continúan los trabajos de  
aplicación de impermeabilizante  
elastomérico al ferro

05/sep/2021

Se inician los trabajos de colocación  
de bases para minisplit.

Tahir Bustos

