

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**INSTITUTO SINALOENSE DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

PROGRAMA: FAM

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Jardín de Niños Agustina Yañez  
 CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DSN1640R  
 ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Marzatlán  
 MUNICIPIO: Marzatlán

TIPO DE OBRA:

☐ ☐

**REGISTRO DE FIRMAS**

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
<u>Ing. Carlos Alberto</u>		
<u>López Paniagua</u>	<u>ISIFE</u>	<u>[Firma]</u>

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
<u>Javier Bustos</u>	<u>ISIFE</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Arellano</u>		



# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220026 No. 001

FECHA

Construcción de la infraestructura de saneamiento en la rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios de la Unidad A en el Jardín de Niños Agustín Vázquez ubicada en Marañon, Municipio de Marañon, Estado de Sonora

Nº PGO 22201


Nº Obra 220006

Nº Contrato: ISFE-ADE-PAH-MU-OS-2022

CCT: 25BUN1640A

Monto de Obra: \$ 589,447.05

Contributos: Maxiconstrucciones S. A. de C.V.



# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220006 No. 002

FECHA

10/ Mayo/ 2022


- Se iniciaron los trabajos de montaje de luminarias de aros  
- Desinstalación de equipo de Aire Acondicionado T.P.O. Municipal

12/ Mayo/ 2022  
Desinstalación de Aros de Techo en Aulas

15/ Mayo/ 2022

- Se iniciaron los trabajos eléctricos en colocación de cable de Aluminio #6 2+1 x 1/2" Subterráneo

- Colocación de cable de cobre Desnudo C/ Aislamiento #10



Law Boster



# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220006 No. 003

FECHA \_\_\_\_\_

17/ Mayo 2022  
Trabajo de Retiro de Impermeabilización en las cisternas de la casa de Bardo


- Demolicion de Muro de fabrica en Cubo de Bardo

20/ Mayo 2022

Descubrimiento de Nuevos conductos existentes por Lavamanos

25/ Mayo 2022

Trabajos de Aplicacion de Pavimento Asfáltico Prehinchado 20 APR de 11m

  
Xamir Fajardo

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220006 No. 004

FECHA \_\_\_\_\_

28/ Mayo 2022

Colocacion de WC Femenino

31/ Mayo 2022

- Colocacion de Tinas de 1100L

- Colocacion de Lavabo de 1100L

- Colocacion de Nuevos Conductos de 1100L

- Trabajo de Instalacion de Dientes de Saca de 1100L

- Colocacion de Paredes



Xamir Fajardo



# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220006 No. 005

FECHA \_\_\_\_\_

11/Abril/2022  
 Se inician los trabajos de Aplicación de Impermeabilizante APPYAM en Bases de agua Acabados de Cemento.

21/Abril/2022  
 Trabajos de colocación de Andado en Muro de Bases.

4/Abril/2022  
 Se Continúa con los trabajos de Impermeabilización de Bases de Hacia Plil.

Se inician con los trabajos de Aplicación de Pintura en Muros de Bases.

Se inician trabajos de Ruteo de Puente de Puente.

Sau Rujer

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220006 No. 006

FECHA \_\_\_\_\_

6/Abril/2022  
 Trabajo de Colocación de Puente de Muros en Aires.

Se Continúa con los trabajos de Aplicación de Pintura en Muros de Bases.

7/Abril/2022  
 Trabajo de Aplicación de Pintura en Muros de Bases.

8/Abril/2022  
 Colocación de Chapa en Puente de Muros.

Nota: Con esta fecha se termina al 100% los trabajos de Impermeabilización de Bases de agua Acabados de Cemento y servicios sanitarios de Muros de Bases.

Se inician trabajos de Ruteo de Puente de Puente.

Sau Rujer