

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación


Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa ✓
Municipio: Culiacan ✓
Localidad: Culiacan ✓
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 ✓


Importe de la Estimación s/IVA \$1,177,567.31 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$16,687,281.49 ✓
No. Estimación: 6 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 ✓
Periodo de la Estimación: 25/08/2022 al 14/09/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ	
P01	PRELIMINARES	21,751.11
P03	OBRA CIVIL	40,063.58
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	275,668.07
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	211,264.65
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	628,819.90
	Total Paquete s/IVA:	1,177,567.31 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,177,567.31 ✓


DARRECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022	No. Estimación: 6
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$16,687,281.49	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.	Período del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022	Importe de la Estimación: \$1,177,567.31
		Periodo de la Estimación: 25/08/2022 al 14/09/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.		Anterior							
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ													
P01 PRELIMINARES													
P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE													
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	500.00	\$52.12		16.09	26.9100	106.10	393.90	\$1,402.55	21.22	%	
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.													
P01S45C019	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 KM. DE DISTANCIA.	M3	2.40	\$491.47		0.00	2.4000	2.40	0.00	\$1,179.53	100.00	%	
P01S45C013	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	48.00	\$344.20		0.00	44.1200	44.12	3.88	\$15,186.10	91.92	%	
P01S70 CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P													
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	650.00	\$64.48		0.00	61.7700	61.77	588.23	\$3,982.93	9.50	%	
Total Partida:										21,751.11			
P03 OBRA CIVIL													
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA													
P03S48C034	JUNTA METÁLICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	KG	1,800.00	\$66.02		1,193.16	606.8400	1,800.00	0.00	\$40,063.58	100.00	%	
Total Partida:										40,063.58			

DARRECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022	No. Estimación: 6
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$16,687,281.49	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022	Importe de la Estimación: \$1,177,567.31
		Periodo de la Estimación: 25/08/2022 al 14/09/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Estimación Anterior				Estimación	Estimaciones	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA										
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P										
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,070.00	\$550.06	61.78	501.1600	1,070.00	0.00	\$275,668.07	100.00	%
									Total Partida:		
									275,668.07		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S25	CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO										
P05S25C004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	430.00	\$3,292.63	95.78	63.1100	265.85	164.15	\$207,797.88	61.83	%
P05S25C006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	11.00	\$2,567.98	0.81	1.3500	5.29	5.71	\$3,466.77	48.09	%
									Total Partida:		
									211,264.65		
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO										
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN										
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F&Y180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 (Ø 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	75,300.00	\$47.07	15,614.84	13,359.2500	64,844.59	10,455.41	\$628,819.90	86.11	%
									Total Partida:		
									628,819.90		

DARRECO, S.A. DE C.V.
CONT. STA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO