



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES  
ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN PRIMARIA  
EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LA BANDERA  
MUNICIPIO DE NAVOJOATO, ESTADO DE SINALOA

## BITÁCORA

ISIFE - IED - ADE - EPM - 376 - 2022



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA 2022

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PELONGUELA ENCLAVE

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2587974

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: COMUNIDAD SAN PEDRO

LOCALIDAD: CA. PANGOLÉN


MUNICIPIO: MAZATLÁN

TIPO DE OBRA: REHABILITACIÓN

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ALICIA DE LOS RIOS SANCHEZ	ISIFE	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2211 OBRA No. 220952 No. 001

FECHA 07 / diciembre / 2022

CON ESTA FECHA SE HABE LA REVISIÓN DE  
DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE  
ELECTRICAS CON BATA TENISON DE 1000V  
REPLICADO EN BATA, OBRAS EN LA OBRAS  
MATERIAL DE MATERIAL, ESTAR EN  
BATA

NOTAS 07 / diciembre / 2022

REVISIÓN 06 / marzo / 2023

REVISIÓN 04 / mayo / 2023

CONFECCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN

0012

0012

0012

0012

0012

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22111 OBRA No. 2207EE No. 002

FECHA \_\_\_\_\_

07/ noviembre/ 2022

El día de hoy se iniciaron los trabajos correspondientes a este contrato con la excavación, la instalación del pavimento y con la fabricación de un lote de concreto se permitiendo se están instalando las formaciones

2022

2022

09/ noviembre/ 2022

Este día se está trabajando en la salida de el pavimento y con la instalación de los

2022

2022

2022

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22111 OBRA No. 225982 No. 003

FECHA \_\_\_\_\_

13/enero/2022

este día se instaló el  
transformador y los tableros de  
control, se pagó el transporte  
y gasolina ante C.F.E.

J.P.

almacen

del 13-01-2022

El día de hoy se hizo el  
cable de media fuerza se terminó  
de instalar el alimentador  
principal con cable 2+1

J.P.

almacen

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22111 OBRA No. 220986 No. 004

FECHA \_\_\_\_\_

19/ diciembre/ 2022  
El día de hoy se instalaron  
los receptores termográficos en los  
de 1x20 y el pago de  
depósito en garantía

*[Signature]*

*[Signature]*