


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220853 No. 004  
FECHA 02/nov./2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVA  
QUE YA QUEDAN EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SU-  
MINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE LAD-  
RILLO DE  $\frac{1}{2}$ " COLADOS A 12 CMS. EN SENTIDO VERTICAL  
Y A 20 CMS. HORIZONTAL, INCLUYE: PERFIL ANGULAR  
DE 1" x 1" Y ARMADO ANTICORROSIVA.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA ESTAN EFECTUADOS LOS  
TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALEROS HORIZON-  
TALES DE 0.90 x 2.10 M.B. INCLUYE: CILINDRO Y ARMADO EN ARRE.

7

  
JOS. MOISÉS BERNAL PÉREZ  
SUPERVISOR DE OBRA

ULISES GONZÁLEZ  
CONTADORISTA