



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur  
Centro Sinaloa, C.P. 80000  
Culiacán, Sinaloa.



Licitación No.- SSS/SO/INV/028/2020

### CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Constancia de visita a la obra de la Licitación No. SSS/SO/INV/028/2020, relativo a la Obra: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD EL VERGEL, NAVOLATO, SINALOA."

Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación asistieron a la vista de obra relativa a la licitación arriba mencionada; los licitantes con motivo de esta visita inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

No.	Empresa/Representante	Firma
1	SP OBRAS, S.A. DE C.V.	
2	GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
3	4A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

Culiacán, Sinaloa, 04 de septiembre 2020  
12:00 horas

ATENTAMENTE

**ARQ. CARLOS CALVILLO CARO**  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA