



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur
Centro Sinaloa, C.P. 80000
Culiacán, Sinaloa.




Licitación No.- SSS/SO/INV/012/19

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Constancia de visita a la obra de la Licitación No. SSS/SO/INV/012/19, relativo a la Obra: "TRABAJOS DE ACREDITACIÓN EN EL INMUEBLE CAPA EL FUERTE, LOCALIDAD EL FUERTE, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO SINALOA."

Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación asistieron a la vista de obra relativa a la licitación arriba mencionada; los licitantes con motivo de esta visita inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

No.	Empresa/Representante	Firma
1	ISRRAEL LOPEZ VALENZUELA	NO ASISTIÓ
2	ILDEFONSO RAMOS VILLEGAS	NO ASISTIÓ
3	CONSTRUCCIONES MUHESA, SA DE CV.	

Culiacán, Sinaloa, 27 Septiembre 2019
13:00 horas

ATENTAMENTE

ARQ. JULIO CÉSAR BERNAL PONCE
SUPERVISOR DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA