



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 Cerro Montebello Oriente No. 150
 Fracc. Montebello, C.P. 80227
 Culiacán, Sinaloa.



Licitación Pública Nacional No.- SSS/SO/LPN/003/2021

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Constancia de visita a la obra de la Licitación Pública Nacional No. SSS/SO/LPN/003/2021, relativo a la Obra: **“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN, SINALOA”**

Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación asistieron a la vista de obra relativa a la licitación arriba mencionada; los licitantes con motivo de esta visita inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

No.	Empresa/Representante	Firma
1	ROJO-TAMAYO CONSTRUCCIONES SA DE CV. ARQ. JIMÉ NUNSO ROJO ZARZETA	
2	Grupo Arias Constructores SA CV. David Humberto Arias Romo	
3	HAYDCE SACIS NORIEGA TESTIGO SOCIAL	
4		
5		

Centro de Salud Col. Loma de Rodriguera, Culiacán, Sinaloa, 21 de junio de 2021.
 09:00 horas

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA