



SIMBOLOGIA	
	RETIRO DE ASIENTOS DE CONCRETO EN MAL ESTADO
	RETIRO DE PASAMANDOS EN MAL ESTADO
	REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL
	REHABILITACION DE PERGOLADO
	REGISTRO DE 40X40 CMS SIN TAPA
	REGISTRO DE 40X60 CMS SIN TAPA
	LIMPIEZA DE CUNETA PLUVIAL
	CUNETA PLUVIAL EXISTENTE
	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO

PLANTA DE GRADAS ACTUAL ESCALA 1:350



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

Proyecto:
REHABILITACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87, UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CONTENIDO:
PLANTA DE GRADAS ACTUAL

CROQUIS DE LOCALIZACION:



OBSERVACIONES:



LIC. JESUS ESTRADA FERREIRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR
GERENTE MPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
ARO. PEDRO ALBERTO PICOS CAMACHO

REVISO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°46'10.19" N 107°23'16.94" O

ESCALA:
INDICADA 2019

ARCHIVO:

CLAVE DE PRESUPUESTO:
TEAT19GRIEGOREHAB

NUMERO DE PLANO:
24 DE 33