

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



HOSPITAL DE LA MUJER

Culiacán, Sinaloa a 06 de Agosto del 2020.

Atención: Lic. Jesús Acosta Reynaga
Subdirector de Recursos Materiales de SSS.


Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (Lavadora y Secadoras)

La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería de hospital de la mujer, por parte de la subdirección de obra de los servicios de salud y el jefe de mantenimiento de la empresa "LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A DE CV", así como el ingeniero residente del área de mantenimiento de dicho hospital, a continuación se mencionan los punto verificados por la comisión tripartita:


Área verificada	Medidas
Base estructural de lavadora	1.91 fondo 4.90 de frente
Distancia del centro de carga a equipo	20 metros lineales
Diámetro de tubería de toma de agua	Tubería de 2" (cobre)
Diámetro de tubería de descarga de drenaje	Tubería de PVC 4",
Diámetro de tubería de gas LP	Instalación no existente
Calibre de cable eléctrico en tablero general	Calibre 2 awg
Base de secadora	1.42 de fondo por 1.63 de frente
Dimensiones de puerta de acceso	1.80 ancho 2.09 de altura
Distancia del centro de carga a secadora	15 metros

Habiendo verificado toda la información detallada en la tabla antes descrita, pasamos al segundo término de integrar los nombres y firmas de los integrantes verificadores.

Sin más por el momento de despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.


Ing. José Alberto Núñez Alarcón

Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa


Ing. Ramón Páez Ferreiro

Supervisor de Mantenimiento de Lavanderías de Calidad


Mtro. Ing. Noe German Dominguez Perez

Jefe de Mantenimiento de Hospital de la Mujer



HOSPITAL SIQUIATRICO DE SINALOA

Culiacán, Sinaloa a 06 de Agosto del 2020.

Atención: Lic. Jesús Acosta Reynaga
Subdirector de Recursos Materiales de SSS.

Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (Lavadora y Secadoras)


La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería de hospital siquiatico de Sinaloa, por parte de la subdirección de obra de los servicios de salud y el jefe de mantenimiento de la empresa "LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A DE CV", así como el ingeniero residente del área de mantenimiento de dicho hospital, a continuación se mencionan los punto verificados por la comisión tripartita:

Área verificada	Medidas
Base estructural de lavadora	Frente 2.66 m por 1.40 m de fondo
Distancia desde subestación a cuarto de lavado	35 metros lineales
Diámetro de tubería de toma de agua	Tubería de 1" (cobre)
Diámetro de tubería de descarga de drenaje	Tubería de PVC 4", con reducción a 3"
Diámetro de tubería de gas LP	Tubería de cobre de 3/4"
Calibre de cable que alimenta al general de lavandería en la subestacion	1/0
Dimensión base de secadora	1.5 m frente x 1.70 fondo
Dimensiones de puerta de acceso	1.40 ancho por 2.09 altura


Habiendo verificado toda la información detallada en la tabla antes descrita, pasamos al segundo término de integrar los nombres y firmas de los integrantes verificados.


Sin más por el momento de despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto


Ing. José Alberto Núñez Alarcón
Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa


Ing. Ramón Páez Ferreiro
Supervisor de Mantenimiento de Lavanderías de Calidad


C. Carlos Manuel De la Luz Soto
Comercializadora Bitllets S.A de C.V.


Lic. Lorena Sanchez Gastelum
Encargada de servios gnerales Hospital siquiatico



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA
HOSPITAL SIQUIATRICO DE SINALOA
CALLE WILLIAM MALLERINADO

C.c.p. Expediente



HOSPITAL INTEGRAL DE BADIRAGUATO

Badiraguato Sinaloa a 06 de Agosto del 2020.

Atención: Lic. Jesús Acosta Reynaga
Subdirector de Recursos Materiales de SSS.

Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (Lavadora y Secadoras)


La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería de Hospital Integral de Badiraguato, por parte de la subdirección de obra de los Servicios de Salud, así como el jefe de Recursos Humanos de dicho Hospital, a continuación se mencionan los punto verificados por la comisión tripartita:


Área verificada	Medidas
Base estructural de lavadora	
Distancia del centro de carga a equipo	Es necesario hacer instalación nueva desde tablero principal I-Line 60 metros
Diámetro de tubería de toma de agua	Es necesario hacer instalacion nueva en diametro de 1" desde la cisterna a 60 m
Diámetro de tubería de descarga de drenaje	Existe un drenaje de 4"
Diámetro de tubería de gas LP	1/2" se encuentra a 4 m
Acceso	Se requiere demoler un uro de tablaroca revestido de azulejo


Habiendo verificado toda la información detallada en la tabla antes descrita, pasamos al segundo término de integrar los nombres y firmas de los integrantes verificados.

Sin más por el momento de despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto


Ing. José Alberto Núñez Alarcón
Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa


ing Roberto Rodríguez Sanchez
Comercializadora Bittlets S.A. de C.V.


Ing. Ramón Páez Ferreiro
Supervisor de Mantenimiento de Lavanderías de Calidad


lic. Anabel Pérez Pérez
Jefe de recursos humanos del hospital integral de Badiraguato



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



HOSPITAL GENERAL GUAMUCHIL

Guamuchil, Sinaloa a 06 de Agosto del 2020.

Atención: Lic. Jesús Acosta Reynaga
Subdirector de Recursos Materiales de SSS.

Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (Lavadora y Secadoras)

La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería de hospital general Guamuchil, por parte de la subdirección de obra de los servicios de salud así como el encargado de mantenimiento del turno vespertino de dicho hospital, a continuación se mencionan los puntos verificados por la comisión tripartita:

Área verificada	Medidas
Base estructural de lavadora	Frente 1.24m por 1.30 dm de fondo
Calibre cable en tablero general	2 AWG
Diámetro de tubería de toma de agua	Tubería de 1" (cobre)
Diámetro de tubería de descarga de drenaje	De 4" diametro
Diámetro de tubería de gas LP	Tubería de cobre de 3/4"

Habiendo verificado toda la información detallada en la tabla antes descrita, pasamos al segundo término de integrar los nombres y firmas de los integrantes verificados.

Sin más por el momento de despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Ing. José Alberto Núñez Alarcón
Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa

C. Jesus Emmanuel Perez Camargo
encargado de mantenimiento turno vespertino
del Hospital general Guamuchil

Ing. Ramón Páez Ferreiro
Supervisor de Mantenimiento de Lavanderías de Calidad

ing. Roberto Rodríguez Sanchez
Representante de comercializadora Bitlets S.A de C.V.

C.c.p. Expediente

SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL
GUAMÚCHIL

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA

Escuinapa, Sinaloa a 7 de Agosto 2020

Atención: Jesús Acosta Reynaga

Subdirector de recursos materiales de los servicios de salud de Sinaloa

Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital general Escuinapa para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (lavadoras y secadoras).

La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería del hospital General Escuinapa, por parte de subdirección de obra de los servicios de salud así como por personal del hospital y personal de las empresas "Comercializadora Bitllets S.A. de C.V." y la empresa "Lavanderías de Calidad S.A. de C.V.", a continuación se mencionan los puntos verificados por los citados personajes:

Área verificada	Comentarios u observaciones
Base estructural de lavadora	1.8m de frente x 2.10 m de fondo
Base estructural de secadora	1.8m de frente x 2.1m de fondo
Alimentación de agua en el área	Cobre de 1" de diámetro
Alimentación de gas L.P.	Cobre de 3/4" de diámetro
Desagüe de drenaje	Tubería de 4" pvc
Alimentación eléctrica	2/0

Habiendo verificado toda la información que requieren las empresas para garantizar una instalación segura y eficiente de los equipos que ofertan, firmamos la presente minuta:

Ing. José Alberto Núñez Alarcón

Supervisor de obra de los servicios de salud de Sinaloa

Ing. Ramón Páez Ferreiro

Representante de la empresa

Lavanderías de Calidad S.A. de C.V.

Dr. Wilfrido Alonso Delgado Pardo

Director del Hospital General de Escuinapa

ing. Roberto Rodríguez Sánchez

representante de la empresa

Comercializadora Bitllets S:A. de C.V.



Servicios de Salud de Sinaloa

El Dorado Sinaloa 7 de Agosto 2020

Atención a Jesús Acosta Reynaga

Subdirector de recursos materiales
de los servicios de salud de Sinaloa

Asunto Visita técnica de supervisión a instalaciones de lavandería del Hospital General El Dorado, lavadoras y secadoras.

La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones en el área de lavandería del hospital General El Dorado, por parte de supervisión de obra de los servicios de salud de Sinaloa así como por personal del Hospital y personal de las empresas , "Comercializadora Bitllets S.A. de C.V." y " lavanderías de Calidad S.A. de C.V."

A continuación se enlistan los puntos revisados,

Punto revisado	Dimensiones y observaciones
Base estructural de lavadora	1.95m de frente x 1.55 de fondo
Tubería de agua	De cobre de 1"
Tubería de gas L.P.	3/8"
Drenaje	4"
Puerta der acceso	1.95m de ancho por 2.15 de altura

Habiendo verificado toda la información que requieren las empresas para garantizar una instalación segura y eficiente de los equipos que ofertan, firmamos la presente minuta los sig.



Ing. José Alberto Núñez Alarcón
Supervisor de obra de los SSS



Ing. Ram[on Paez Ferreiro
Representante de la empresa
Lavanderías de calidad S.A. de C.V.



C. Kenia Karely Velázquez Arias
encargada de lavandería turno vespertino
Del hospital



ing. Roberto Rodríguez Sánchez
representante de la empresa
Comercializadora Bitllets S.A. de C.V.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA



HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA

Culiacán, Sinaloa a 06 de Agosto del 2020.

Atención: Lic. Jesús Acosta Reynaga
Subdirector de Recursos Materiales de SSS.


Asunto: Visita técnica al área de lavandería del hospital para verificación de instalaciones de los equipos de lavandería (Lavadora y Secadoras)


La presente minuta hace constar que se realizó visita de inspección de instalaciones del área de lavandería de hospital pediátrico de Sinaloa, por parte de la subdirección de obra de los servicios de salud y el jefe de mantenimiento de la empresa "LAVANDERIAS DE CALIDAD S.A DE CV", así como el ingeniero residente del área de mantenimiento de dicho hospital, a continuación se mencionan los puntos verificados por la comisión tripartita:


Área verificada	Medidas
Base estructural de lavadora	1.75mts X 1.55mts
Distancia del centro de carga a equipo	15 metros lineales
Diámetro de tubería de toma de agua	Tubería de 1" (cobre)
Diámetro de tubería de descarga de drenaje	Tubería de PVC 4", con reducción a 3"
Diámetro de tubería de gas LP	Tubería de cobre de 3/4"
Calibre de cable eléctrico LAVADORA	Cable calibre # 8
Calibre de cable eléctrico SECADORA	Cable calibre # 10
Dimensiones de puerta de acceso	Verificado

Habiendo verificado toda la información detallada en la tabla antes descrita, pasamos al segundo término de integrar los nombres y firmas de los integrantes verificadores.

Sin más por el momento de despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.


Ing. José Alberto Núñez Alarcón
Supervisor de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa


Ing. Ramón Páez Ferreiro
Supervisor de Mantenimiento de Lavanderías de Calidad


Mtro. Ing. Samuel Gswaldo Loya Acosta
Jefe de Mantenimiento de Hospital Pediátrico

 HOSPITAL PEDIÁTRICO
DE SINALOA

06 AGO. 2020

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

C.c.p. Expediente