



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur
Centro Sinaloa, C.P. 80000
Culiacán, Sinaloa.



Licitación No.- SSS/SO/INV/026/2020

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Constancia de visita a la obra de la Licitación No. SSS/SO/INV/026/2020, relativo a la Obra: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD CERRO AGUDO, (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ACABADOS, CANCELERIA Y ALUMINIO, PINTURA, SEÑALIZACIÓN), MOCORITO, SINALOA."

Se hace constar que los licitantes que se mencionan a continuación asistieron a la vista de obra relativa a la licitación arriba mencionada; los licitantes con motivo de esta visita inspeccionaron el sitio e hicieron las valoraciones de los elementos que se requieren para analizar los grados de dificultad y realizar las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

No.	Empresa/Representante	Firma
1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A&A SA DE CV	
2	JESÚS DAVID ARIAS ROMO	NO ASISTIÓ
3	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV	NO ASISTIÓ

Culiacán, Sinaloa, 27 de agosto 2020
10:00 horas

ATENTAMENTE

ARQ. JULIO CÉSAR BERNAL NUÑEZ

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA