



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
 Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur,  
 Centro Sinaloa C.P. 80000  
 Culiacán, Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, 16 de Agosto de 2017

## CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

LICITACION N°.- SSS/SO/INV-E/003/17


Constancia de **VISITA DE OBRA**, correspondiente a la licitación N° **SSS/SO/INV-E/001/17**, relativa a la obra: **"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL INTEGRAL SINALOA DE LEYVA, LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA"**.

Se hace constar que los licitantes citados a continuación, asistieron a la visita de obra de la licitación antes mencionada, donde inspeccionaron el sitio de la obra e hicieron las valoraciones necesarias de los elementos que requieren analizar, así mismo realizaron las investigaciones que consideraron necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas y de otras índoles que pudieran afectar la ejecución de los trabajos y el grado de dificultad al momento de llevar a cabo la obra.

LICITANTES	REPRESENTANTES
Construcciones Electricas Hidraulicas H2R	S.A de C.V.
Rovicon S.A. de C.V.	
Ing Jose Omar Ortiz Vega.	

Atentamente

Ing. Esaul Medjina Álvarez  
 Supervisor de Obra de los Servicios  
 de Salud de Sinaloa



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA  
 Av. Manuel Vallarta No. 2086 Sur,  
 Centro Sinaloa C.P. 80000  
 Culiacán, Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, 16 de Agosto de 2017


## LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA LICITANTES

LICITACION N°.- SSS/SO/INV-E/003/17

Obra: " CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL INTEGRAL SINALOA DE LEYVA,  
 LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA ".

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Construcciones Electricas Hidraulicas HERSAD-CV.	No Asistio	
Revicon S.A. de C.V.	No Asistio	
Ing. Jose Omar Ortiz Vega	No Asistio	

Atentamente



Ing. Esaul Medina Alvarez  
 Supervisor de Obra de los Servicios  
 de Salud de Sinaloa